

Plâtre rapide



Fabriqué en Belgique

L'humain fait la force

LES + PRODUITS

Consommation lissage
+/- 1 kg/m²/mm d'épaisseur

Granulométrie
très fine

Couleur
blanc



Date édition : Juillet 2020

Cette fiche technique dont le contenu reflète les résultats d'essais les plus récents, est destinée à informer et conseiller l'utilisateur de ce produit et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de notre société.

Tests réalisés dans nos laboratoires.

L'utilisateur devra s'informer auprès de notre société des éventuelles modifications apportées à cette fiche.

eurakor
PRODUIT

Composition : Plâtre semi hydraté pur.

Domaine d'application : Intérieur.

Idéal pour :

- ✓ Tous travaux de petites réparations
- ✓ Rebouchage
- ✓ Scellement de boîtiers électriques
- ✓ Scellement de pitons
- ✓ Fixation d'ensembles légers
- ✓ Peut être utilisé dans les formulations de colle, d'enduit et de mortier

CONDITIONNEMENT

- Sac de 1 kg à raison de 20 sacs/carton et de 43 cartons/palette
- Sac de 5 kg à raison de 4 sacs/carton et de 43 cartons/palette

UTILISATION

- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Pour éviter le séchage trop rapide ou si l'ouvrage est soumis à l'exposition directe du soleil, couvrir la surface du plâtre.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSERVATION

6 mois dans le sac d'origine, bien fermé, stocké au sec et à l'abri de l'humidité.

MISE EN OEUVRE
■ Préparation des supports :

- Le support doit être propre, dépoussiéré, dégraissé.
- S'il est absorbant ou sec, l'humidifier au préalable.

■ Mélange et préparation :

- Saupoudrer le plâtre dans l'eau. Laisser reposer 2 minutes.
- Mélanger de préférence avec un gâchage mécanique à petite vitesse (+/-400 tr/min.) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

- Couler le plâtre dans les 5 minutes ou le placer dans les 10 minutes. Bien remplir les cavités avant d'introduire une pièce à sceller.

- Temps d'application du mélange : +/-10 à 15 minutes maximum.

- Ne pas soumettre à la traction avant 24 heures.

- Attendre le séchage complet avant l'application d'un enduit de lissage ou d'une peinture.

PRECAUTIONS

Utiliser des vêtements de protection, des gants.

Consulter la fiche de données de sécurité sur demande

eurakor

Zone industrielle de l'Europe 2,
N°3/9
7900 Leuze-en-Hainaut

PERFORMANCES


Temps de prise :
de 15 à 20 minutes



Temps de durcissement :
de 1 à 2 h en fonction des conditions atmosphériques



Dosage : environ 0,7 litre d'eau pour un kilo de plâtre rapide.